

При конфигурировании работы через SNMPv3 (например, на Cisco) может возникнуть ошибка:

Error generating Ku from authentication pass phrase. Give Valid Authentication password.

Это может быть связано с тем, что пароль, который используется для работы по SNMPv3, короткий. Попробуйте пароль длиной в 12 символов.